

Referenzen Messwerterfassung, Prüftechnik

Projektbezeichnung	Kunde	Realisierungsort
Achsmessanlage		Gent
Prüfung Zentralverriegelung	VDO	Bebra
Prüfung ESB-Stellglied	VDO	Mühlhausen, Sao Paulo
Prüfung SCA-Schließhilfe	VDO	Bebra
Prüf- & Justagestand MLK-Winkel	VDO	Mühlhausen, Sao Paulo
Prüfungstand Resonanzklappe	VDO	Bebra
Qualitätsprüfung bei Sägeblättern		Spangenberg
Messwerterfassung mit Graphischer Langzeitanzeige		Bernburg / Thüringen
Prüfanlage für Filterkerzen		Göttingen
Qualitätsdatenerfassung im Getriebebau		China